
В Республике Саха (Якутия) следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с воздушным судном



По предварительным данным, днем 29 января 2024 года командир воздушного судна «RRJ-95LR-100», следовавшего рейсом «Харбин - Якутск», доложил об обнаружении технической неисправности в процессе полета. Посадка самолета произведена благополучно в аэропорту назначения. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

29 Января 2024

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1856984>