
В Республике Саха (Якутия) следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с воздушным судном



По предварительным данным, 23 апреля 2024 года при посадке в аэропорту г. Олекминска Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Ан-24, следовавшего рейсом «Якутск - Олекминск», лопнули два колеса обеих стоек шасси. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий,

направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
24 Апреля 2024
Адрес страницы: https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1878111
© 2024 Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации